

今までなかった新商品

がみ

さま

ねじ神様

焼付いたステンレスねじを
外せます!!




動画は
こちら!

焼付いた嵌合部に
ワンプッシュ
するだけ!!



※画像は
イメージです。



製造元



R-GOT 株式会社

サンコーインダストリー株式会社

ねじ神様

プラント・建築現場・機械
自動車などあらゆる締結箇所に！

使用方法

焼付いた^{かんごうぶ}嵌合部にスプレーをワンプッシュして下さい。
液が浸透後、工具を使い取り外しを行って下さい。
※さびや汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いて下さい。

容量：180ml（スプレータイプ）

商品コード：Y7-00-1500

SUNCOの豆知識

焼付きってなに？？

主にステンレスのボルト・ナットを締結する際に
摩擦熱が発生し、雄ねじと雌ねじが密着して動かなくなることです。
一度焼き付きを起こしてしまうと、**ボルトを切断したり**
ナットを破壊したりなど、大変な手間がかかってしまいます。

なぜステンレスは焼付きやすい？？

一般的にステンレスは鉄と比較して

- ・**熱伝導率が低い**（熱が伝わりにくい）
- ・**熱膨張率が高い**（熱の影響で膨らみやすい）

という特徴があるため、締結時の摩擦が発生しやすいからです。

焼付き・かじりでお困りの際
是非一度お試しください！