



ウィットねじの豆知識<表示・考え方・読み方・実寸>

表示	考え方	読み方	mmに直した実寸(約)
1/8		一分(いちぶ)	3.175
5/32	1.25/8	(さんにのこ)	3.969
3/16	1.5/8	一分五厘(いちぶごりん)	4.763
1/4	2/8	二分(にぶ)	6.35
5/16	2.5/8	二分五厘(にぶごりん)	7.938
3/8		三分(さんぶ)	9.525
1/2	4/8	四分(よんぶ)	12.7
5/8		五分(ごぶ)	15.875
3/4	6/8	六分(ろくぶ)	19.05
7/8		七分(ななぶ)	22.225
1"		(インチ)	25.4
1"1/8		(インチいちぶ)	28.575

● 覚え方・考え方

- (1)基準は1"(1インチ)約25.4mmです。
- (2)1"の1/8が一分(いちぶ)=約3.175mmです。
- (3)1/8の2倍が1/4(にぶ)ですが、 $1/4 = 2/8$ と考えるとわかり易いでしょう。
- (4)同様に5/16(にぶごりん)も $5/16 = 2.5/8$ と考えると易いでしょう。
- (5)5/32(さんにのこ)も $5/32 = 1.25/8$ となり一分二厘五毛(いちぶにりんごもう)と読むのが正しいのですが、言いにくいので「さんにのこ」と読むのが常識となっています。[これだけ]
- (6)1"以上のサイズはインチに足して「インチにぶ」「インチよんぶ」等と読めば良いでしょう。
- (7)mmに直さないと実寸はわかりにくいのですが「1"=25.4mm」これを覚えていれば電卓を使えば簡単です。25.4を分母で割って分子を掛ければ良いのです。例えば3/8では $25.4 \div 8 \times 3 = 9.525\text{mm}$ となります。