



CF問題集 part.1

今回は頭の体操に穴埋め式の質問をご用意致しました！ではヨーイ、スタート！！

(1) ネジの精度を検査する場合は、一般的に生地の状態では()ゲージで行われています。メッキ付の場合には()ゲージが用いられています。

(2) ネジ先端の代表的な形状としては、平先や()()()()があります。



(3) ネジの記号でユニファイ並目ねじは()細目ねじは()と表し、台形ネジは()、管用テーパねじは従来「PT」で一括して表していましたが新記号では、おねじは()めねじは()で表示するようになっています。

(4) 鉄の代表的な鋼種として**SUM**と**SS400**があります。
(※どちらかを入れて下さい)

()は一般的に「快削鋼」と呼ばれ削り易いです。しかし、溶接・曲げ加工には不向きです。一方()は溶接・曲げ加工にも対応できます。

(5) ステンレスの代表的な鋼種として**SUS303**と**SUS304**があります。
(※どちらかを入れて下さい)


()は、「快削ステンレス」の代名詞となっており削り易いです。しかし、溶接には不向きです。一方()は溶接加工も可能で、曲げ加工にも対応できます。

(6) 何と呼ばれる追加加工でしょう？

ヌミ・ピン穴・溝入れ・スリ割 (※この中から選んで下さい)

寸法切り

() () () ()



(7) 樹脂の材質記号で「POM」はポリアセタール、「4F」は()「PVC」は()、「PC」は()を示します。